


MANIPULATIONS – MENSONGES

LA PREUVE PAR L'IMAGE...

www.bastison.net

www.bastison.net


La photo qui suit, créée par des *truthers*, est reprise parmi d'autres pour 'prouver' l'utilisation de thermite (ou thermate, ou superthermite, ou nanothermite, etc.) sur les poteaux des tours du World Trade Center pour provoquer les effondrements.




Que voit-on ?

- Des alignements de poteaux découpés de façon très irrégulière, tantôt en biais, tantôt presque horizontalement.
- Des bâtiments situés en arrière plan et des éléments de façade de la tour Nord encore érigés, qui montrent que ces poteaux du premier plan appartiennent, eux, à la tour Sud, la première à s'effondrer.

La photo ci-contre montre l'arrière plan peu après les effondrements...



Ces poteaux appartenant à la tour WTC2, il reste à déterminer s'ils proviennent du cœur ou de la façade. Compte tenu des alignements, il est évident qu'ils correspondent à l'angle Sud-Ouest de cette tour.



Vu les épaisseurs relativement faibles des âmes et la forme de poteaux, il est également raisonnable de penser que nous ne sommes pas en présence de poteaux du cœur, mais de façade. Les poteaux du cœur présentait en effet des épaisseurs de près de 10 cm d'acier en partie basse de la tour.





Néanmoins, la poutre horizontale reliant ces poteaux n'est pas de la forme des tympans habituellement visibles dans les décombres...




Alors ???



Et bien, il suffit de creuser un peu pour s'apercevoir que ces formes d'éléments et d'assemblages correspondent exactement à ceux qui se trouvent quelques mètres en dessous du niveau zéro des tours jumelles (photos de WTC1)...




Il est même possible de repérer sur la façade Ouest, la poutre située en diagonale dans les angles et destinée à 'contreventer' la structure. Ce contreventement était différent pour WTC1 et WTC2, mais aussi suivant les façades.




Sans surprise, ces poteaux se situent exactement à l'endroit où certains éléments de façade sont restés érigés pour la tour Sud, comme ce fut le cas pour la tour Nord. Ils se trouvaient à chaque fois du côté opposé au léger basculement observé des tours : à l'Ouest pour la tour WTC2 (basculement net vers l'Est lors de l'amorce de l'effondrement), au Nord pour la tour WTC1 (basculement de l'antenne vers le Sud).

Ces éléments ont ensuite été découpés sur place en plusieurs tronçons, au fur et à mesure du déblaiement. Cette opération était rendue d'autant plus nécessaire, qu'en partie basse de tour, les poteaux de façade étaient soudés et non boulonnés.

Les restes de la tour WTC2



La découpe sur place de ces éléments









Angle Sud-Est de la tour 2

Des formes de poutres caractéristiques...





Les diagonales visibles se situent exactement là où on pouvait les attendre d'après les plans des tours...



Ces découpes ont donc bien été faites APRES les effondrements, lors des opérations de déblaiement et sur des éléments encore érigés.